



Código de ocupación: Montador de estructuras metálicas

ACCIDENTE MORTAL AL CAMINAR SOBRE UN LUCERNARIO

DESCRIPCIÓN



Un operario trabajaba sobre la cubierta de unas naves instalando planchas metálicas junto a un compañero. Ambos estaban correctamente anclados mientras colocaban el material. Al terminar, el trabajador accidentado se desenganchó del sistema anticaídas para recoger herramientas y recortes.

Durante ese trayecto, caminó por una zona no protegida de la cubierta y pisó un lucernario, cuya placa se rompió al no soportar su peso. Cayó al interior de la nave desde gran altura, sufriendo heridas graves. Su compañero descubrió la caída minutos después, al no verlo y detectar un lucernario roto. El trabajador fue evacuado en helicóptero al hospital, falleciendo posteriormente.

PREVENCIÓN

Los lucernarios existentes deben protegerse mediante barandillas resistentes, redes de seguridad, emparrillados metálicos o soluciones preventivas equivalentes.

Si no se puede evitar el paso por ellos, deben instalarse pasarelas con barandillas. Si se usa arnés con línea de vida, el trabajador debe conectarse antes de subir y permanecer anclado hasta bajar, pudiendo desplazarse sin necesidad de desconectarse.

Además, es esencial elaborar un procedimiento de trabajo seguro específico para cada cubierta, basado en una evaluación de riesgos detallada. Esta planificación debe incluir accesos, protecciones colectivas e individuales y las condiciones del entorno. Todo esto pudo haber evitado el accidente.

