



Código de ocupación: Herreros y Forjadores

CAÍDA MORTAL AL PISAR UNA CUBIERTA FRÁGIL

DESCRIPCIÓN

Durante unos trabajos de mantenimiento en la cubierta de una fábrica, dos operarios accedieron a la zona para recoger herramientas y dirigirse al lugar donde debían actuar.

Mientras uno preparaba el izado del material, el otro atravesó una barandilla y caminó por una cubierta sin protección.

Al pisar una placa de polycarbonato, ésta cedió bajo su peso, provocando su caída desde una altura de 11 metros.

La zona contaba con líneas de vida, pero el acceso no estaba bien señalizado ni delimitado, lo que favoreció que el trabajador transitara por una superficie frágil y no segura.



Placa de polycarbonato que forma parte de la cubierta de nave industrial y desde donde se produjo la caída.

PREVENCIÓN

Para evitar accidentes similares, es fundamental reforzar la cultura preventiva en trabajos en altura. Debe asegurarse siempre el uso de protecciones colectivas y sistemas anticaídas, además de señalizar de forma clara los recorridos seguros y las zonas prohibidas.

La formación en riesgos específicos y la percepción del peligro resultan claves para que los trabajadores identifiquen cubiertas frágiles.

Asimismo, la coordinación entre empresas debe ir más allá del intercambio documental, garantizando reuniones previas y supervisión en el terreno.

En prevención, la regla básica es simple: nunca acceder a superficies de resistencia dudosa ni trabajar sin estar conectado a un sistema seguro.



Vista de la trayectoria desde la valla hasta la zona de la caída.