




Código de ocupación: Recogedores de residuos

APLASTAMIENTO MORTAL ENTRE DOS PALAS CARGADORAS

DESCRIPCIÓN

Durante las tareas rutinarias de limpieza y mantenimiento de una pala cargadora en una planta de reciclaje, un operario estacionó su máquina de forma inadecuada en la rampa de acceso al box de lavado, donde ya se encontraba otra pala aparcada.



Croquis del lavadero con ambas palas y la ubicación del trabajador. La pala del accidentado aparece con el cazo levantado y las ruedas delanteras inestables sobre la rampa.

Sin accionar el freno de mano, sin bajar el cazo al suelo y dejando el vehículo en pendiente, descendió para realizar comprobaciones en el motor. La pala se deslizó hacia atrás, atrapando al trabajador entre ambas máquinas. La investigación reveló que el equipo estaba en buen estado, pero se incumplieron las normas básicas de estacionamiento y seguridad.

PREVENCIÓN

Para evitar accidentes similares, es esencial respetar los procedimientos de estacionamiento: accionar siempre el freno de mano, bajar el cazo al suelo y utilizar calzos en pendientes.

Debe evitarse la presencia simultánea de dos máquinas en un mismo espacio de mantenimiento, estableciendo turnos y zonas diferenciadas. La supervisión periódica y el control del cumplimiento de las normas son fundamentales.

Además, la formación continua en seguridad y la sensibilización sobre los riesgos de la maquinaria móvil refuerzan la cultura preventiva.

La vigilancia activa y la organización del trabajo son claves para garantizar la seguridad en las labores de mantenimiento.



Disposición de las máquinas tras el accidente.