



Código de ocupación: Montadores de estructuras metálicas

CAÍDA MORTAL DESDE CUBIERTA EN INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

DESCRIPCIÓN

El accidente se produjo en la provincia de Granada durante la ejecución de una instalación de autoconsumo fotovoltaico en una nave industrial, en la que intervenían varias empresas en distintas fases de obra.

Mientras se colocaban paneles tipo sándwich sobre una cubierta inclinada, un operario se situó próximo a la cumbrera para ajustar una placa recién izada.

En ese momento no estaba conectado al sistema anticaídas y no llevaba casco. Tras deslizarse sobre el panel, cayó desde unos ocho metros al exterior de la nave, impactando contra instalaciones situadas en el suelo. Las lesiones sufridas fueron incompatibles con la vida.



Zona de la cubierta inclinada desde donde el trabajador se precipitó al exterior de la nave.



Cubierta sobre la que colocaban los paneles sándwich como base para la posterior instalación de los módulos solares.

PREVENCIÓN

En obras con concurrencia de empresas es esencial una coordinación preventiva real y efectiva. La planificación debe concretar procedimientos seguros de acceso, desplazamiento y trabajo en cubierta, garantizando protección continua frente a caídas. Deben priorizarse las protecciones colectivas y asegurarse que los sistemas anticaídas se utilicen de forma permanente.

La formación debe adaptarse a la tarea concreta y reforzarse con práctica supervisada. Resulta imprescindible la presencia de recurso preventivo en trabajos con riesgo grave, así como la vigilancia del cumplimiento de las normas. La prevención debe integrarse en la ejecución diaria, no limitarse a lo previsto en la documentación.