

CAÍDA EN INTERIOR DE UNA Balsa EN PLANTA DE RECICLAJE

DESCRIPCIÓN

Un trabajador sufrió un accidente mortal mientras realizaba tareas en una balsa de decantación en una planta de reciclaje.


El operario, que ocupaba el puesto de Jefe de Turno, asumió funciones propias de operario de balsa y accedió sobre unas placas deterioradas.

Estas colapsaron bajo su peso, provocando su caída al interior de la balsa, donde una torre con palas giratorias lo golpeó en la cabeza, causándole la muerte.

El accidente ocurrió durante el turno de noche, con poca supervisión y sin autorización formal. La precariedad de las instalaciones y la ausencia de procedimientos de trabajo fueron factores clave.



Para realizar la apertura de la balsa había que subirse encima sobre la placa que colapsó.



Colapso de las placas por necesidad de acceso para la apertura.

PREVENCIÓN

Este accidente pone de manifiesto la importancia de aplicar principios básicos de prevención de riesgos laborales.

Es fundamental garantizar que cada trabajador desempeñe únicamente las tareas para las que está cualificado y autorizado, evitando la multitarea descontrolada.

La planificación preventiva debe incluir inspecciones periódicas, mantenimiento de equipos y sustitución de elementos deteriorados.

Resulta esencial disponer de procedimientos de trabajo seguros, sistemas de parada de emergencia y accesos adecuados.

Además, la organización debe reforzar la supervisión en turnos nocturnos, fomentar la cultura preventiva y asegurar que todos los trabajadores conozcan los riesgos y la forma segura de desempeñar sus funciones.